

IV. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ ORAZ ODKRYWEK





Foto. 1. Uszkodzenia budynku – zawalony narożnik północno - zachodni



Foto. 2. Uszkodzenia budynku – widok południowo – wschodni.



Foto. 3. Sklepione wejście do piwnic - uszkodzenia



Foto. 4. Uszkodzenie sklepienia piwnic – zawalony fragment sklepień.



Foto. 5. Uszkodzenie sklepień piwnic.



Foto. 6. Uszkodzenie sklepienia piwnic – zawalony fragment sklepień.



Foto. 7. Uszkodzenie sklepienia piwnic – struktura sklepienia.



Foto. 8. Piwnice - odkrywka fundamentów 1.



Foto. 9. Piwnice - odkrywka fundamentów 1.



Foto. 10. Piwnice - odkrywka fundamentów 2.



Foto. 11. Uszkodzone obramienie okienka piwnic.



Foto. 12. Zniszczenia sklepień parteru i piwnic– zawalony fragment ściany.



Foto. 13. Zniszczenia sklepień parteru – zawalone sklepienia i korona murów.



Foto. 14. Zawalony fragment muru na elewacji południowej.



Foto. 15. Główne wejście do budynku – uszkodzenia.